


Inspection géométrique

Comme un instrument de musique, votre parapente doit être régulièrement accordé.



Rangées 1,2,3... Stab Lignes A, B, C...

Réglage initial sur élévateurs (Avant intervention)

Stab	3	2	1	A	B	C
DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
SL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL

Réglage final sur élévateurs (Après intervention)

Stab	3	2	1	A	B	C
DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
SL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL

Variation du calage entre réglage initial et réglage final :

Profils R1,2... gauche (mm)

Profils	R1	2	3	Stab
DL	DL	DL	DL	DL
SL	DL	DL	DL	DL
DL	DL	DL	DL	DL

Profils R1,2... droite (mm)

Profils	R1	2	3	Stab
DL	DL	DL	DL	DL
SL	DL	DL	DL	DL
DL	DL	DL	DL	DL

Réglages sur maillons élévateurs



Révision * périodique Paracheck® N° 15654

02/04/2025

Parapente Nova Ion 4 S - N° série 54962

Extrados Bleu Blanc Jaune

Pilote : Valencot André

La révision périodique Paracheck® permet de répondre aux exigences de la norme EN926-2 en terme d'entretien, pour informer le propriétaire de la capacité d'une aile à voler en sécurité, à un instant donné. Les inspections Paracheck® ne vous renseignent que partiellement sur son état.

Synthèse des contrôles effectués

ETAT GENERAL              



3 rte des 3 villages. 38660 Plateau des Petites Roches.
Tel : +33 4 76 78 68 43 - Mail : wingshop@wingshop.ir
RC AXIS 14.022.275 - SIRET 920 803 939 00015



Inspection mécanique

Tests de rupture de suspentes (A1d testée) BON ETAT

Le seuil limite de rupture est calculé sur la base d'un coefficient appliqué sur la résistance nominale de la suspente (0.45 pour de l'Aramide, 0.65 pour du Dyneema), ou un seuil de réforme spécifié par le constructeur. Pour une rupture inférieure au seuil limite, le parapente est considéré comme hors d'usage de vol, suspentage trop usé.

Ruptures mesurées		
Seuils de réforme		
Basse	67	daN
Haute	34	daN

Tests de déchirure du tissu (valeur minimum mesurée) TRES BON ETAT

Extrados	1,50 daN	TRES BON ETAT	La résistance à la déchirure est prise au Ripstop. Elle est mesurée avec un dynamomètre Bettsonmeter.
Intrados	1,50 daN	TRES BON ETAT	
Cloisons	1,50 daN	TRES BON ETAT	Une aile dont la déchirure est inférieure à 0,6 DaN (soit 0,6 kg) est hors d'usage.

Test de porosité (réalisé à une hygrométrie de 53%) BON ETAT

Extrados	L/m²/mn JDC (s)	Moyenne extrados : 22 L/m²/s soit 249 s mesurées au JDC
Centre	19 291	TRES BON ETAT
1/2 aile droite	<18 >300	TRES BON ETAT
Oreille droite	33 166	BON ETAT
1/2 aile gauche	<18 >300	TRES BON ETAT
Oreille gauche	29 189	BON ETAT



3 rte des 3 villages. 38660 Plateau des Petites Roches.
Tel : +33 4 76 78 68 43 - Mail : wingshop@wingshop.ir
RC AXIS 14.022.275 - SIRET 920 803 939 00015



Inspection visuelle

Tissu TRES BON ETAT

Etat initial	Intervention	Etat final
Extrados		BON ETAT
Intrados		BON ETAT
Structure interne		BON ETAT
Joints		BON ETAT
Pattes d'attache		BON ETAT
Propreté (sable, autre...)		BON ETAT

Suspentes BON ETAT

Etat initial	Intervention	Etat final
Etage bas		ASSEZ BON
Etages intermédiaires		BON ETAT
Etage haut		BON ETAT
Cône de freins		BON ETAT

Elevateurs TRES BON ETAT

Etat initial	Intervention	Etat final
Sangles		BON ETAT
Mailons ou connectés		BON ETAT
Poulies ou anneaux		BON ETAT
Drisses de freins		BON ETAT

Contrôle effectué par Nicolas, le 02/04/2025

Contrôle sécurité par Nicolas, le 02/04/2025

Prestation WINGSHOP n° 15654